

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称：蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴金发 电话：7522316 邮编：514162

企业现场负责人：李军 电话：13825973856 职务：主任

企业类型： 国家控重点污染源 省控重点污染源 其他

自动监控设施验收情况：验收文号：梅市环函（2010）217号

自动监控数据是否经过有效性审核：是 否

自动监控设施是否正常运行：是 否

主要污染物自动监测数据：SO₂:1.79mg/m³、NOx:263.03mg/m³、PM₁₀:6.96mg/m³

近期是否超标排污：否 是（超标情况）

是否突发环境事件： 是 否

六、信访投诉情况

是否有须整改的信访投诉内容：无 有

七、危险废物处置及环境风险情况

危险废物处置情况：无

突发环境事件应急预案编制和备案：有 无

应急设施是否达到环评和预案要求：是 否



检查时间：2011.12.14