焦岭县环境保护局污染源现场监察记录表

企业名称：焦岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址：焦岭县文福镇长隆村

法定代表人：吴全发　电话：7522316　邮编：514162

企业现场负责人：李军　电话：13825973856　职务：主任

企业类型：☑国控重点污染源　☐省控重点污染源　☐其它

[redacted]

四、污染防治设施运行情况

废水、废气、噪声等设施运行情况：☑正常运行　☐其它

根据该公司现场负责人提供的生产报表、环保设施运行台账及中控系统平台检查，公司正常生产，各类环保设施正常运行，在线监控数据正常并有效传输。

五、主要污染物排放情况

是否发放排污许可证：☐否　☑是　证号：[redacted]


自动监控设施是否正常运行：☑是 ☐否
是否规范设置标识：☑是 ☐否
☑无 ☐有
2016 年 3 月 22 日